

Reacondicionamiento del horno de fusión StrikoWestofen

StrikoMelter



Fabricante :
partnership

Número de producto:
RO5010

Description

Número de artículo	Modelo	Capacidad [kg]	Capacidad de fusión [kg/h]
RO5010	Strikomelter MB1 1250/500	1250	500
RO5020	Strikomelter MB1 1250/750	1250	750
RO5030	Strikomelter MB2 1500/500	1500	500

Número de artículo	Modelo	Capacidad [kg]	Capacidad de fusión [kg/h]
RO5040	Strikomelter MB2 1500/750	1500	750
RO5050	Strikomelter MH -B 3000/1000	3000	1000
RO5060	Strikomelter MH -B 4000/1500	4000	1500
RO5070	Strikomelter MH -B 5000/2000	5000	2000

Revestimientos refractarios de hornos

- Asesoramiento en la selección del material
- Eliminación del revestimiento antiguo manualmente y con máquinas
- Revestimiento de hornos con hormigón refractario o ladrillos
- Fabricación de encofrados (chimeneas, quemadores)
- Seguimiento del proceso de secado

Renovación de filtros, ollas y fregaderos de fundición

- Asesoramiento en la selección de materiales
- Retirada del antiguo revestimiento manualmente y con máquinas
- Revestimientos de hornos con hormigón refractario o ladrillos
- Fabricación de encofrados
- Supervisión del proceso de secado - para los productos más pequeños el proceso de secado tiene lugar en el taller (hasta 450°C)/li>

Fabricación de diversos productos refractarios a petición de los clientes

- Fregaderos de fundición
- Filtros, ollas

Fabricación de diversos productos refractarios a petición de los clientes

- Cuñas, tapones, barreras
- Tapas y puertas de hornos

Reparación y mantenimiento

- Horno de fundición
- Productos diversos

Plazo de entrega

a petición

Precio

a petición



