

Service



Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung
	Reparatur MOOG Servo- und Proportionalventile sowie Regelventile RS2010	RS2010	Die zur Reparatur eingesandten Ventile werden einer Eingangsprüfung unterzogen, ...
	Überholung von Kaltkammer Druckgießmaschine RKK9010	RKK9010	Überholung von Kaltkammer Druckgießmaschine Leistungsumfang Funktionsprüfung ...
	Überholung von Warmkammer Druckgießmaschine RWK8010	RWK8010	Überholung von Warmkammer Druckgießmaschine Leistungsumfang Funktionsprüfung ...
	Überholung von Frech DAW 20 Warmkammer Druckgießmaschine RWK8020	RWK8020	Überholung von Frech DAW 20 Warmkammer Druckgießmaschine Leistungsumfang Funk...

Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung
	Überholung von Frech DAW 50 Warmkammer Druckgießmaschine RWK8030	RWK8030	Überholung von Frech DAW 50 Warmkammer Druckgießmaschine Leistungsumfang Funk...
	Überholung von Frech DAW 80 Warmkammer Druckgießmaschine RWK8040	RWK8040	Überholung von Frech DAW 80 Warmkammer Druckgießmaschine Leistungsumfang Funk...
	Überholung von StrikoWestofen WESTOMAT Dosieröfen RO4010	RO4010	Artikel-Nr. Modell Fassungsvermögen [kg] RO4010 Westomat W 450 S 450 RO...
	Überholung von StrikoWestofen StrikoMelter Schmelzofen RO6010	RO6010	Artikel-Nr. Modell Fassungsvermögen [kg] Schmelzleistung [kg/h] RO6010 St...

Bild	Name	Produktnummer	Beschreibung
	Überholung von StrikoWestofen StrikoMelter Schmelzofen RO5010	RO5010	Artikel-Nr. Modell Fassungsvermögen [kg] Schmelzleistung [kg/h] RO5010 St...
	Überholung von Nabertherm Tiegelofen RO7010	RO7010	Artikel-Nr. Modell Tiegel Kapazität [Kg Al] RO7010 TB 80/12 BU 200 200 ...
	Überholung Niederdruckgießmaschine RND3010	RND3010	Konstruktion - Maschinengestell - Maschinerahmen Reparatur - Lager Wech...
	Überholung Kokillengießmaschine RKG2010	RKG2010	Konstruktion - Maschinengestell - Maschinerahmen Reparatur - Lager Wech...