

## Reacondicionamiento del horno de fusión StrikoWestofen

### StrikoMelter



**Fabricante :**  
partnership

**Número de producto:**  
RO6010

## Description

Número de artículo	Modelo	Capacidad [kg]	Capacidad de fusión [kg/h]
RO6010	Strikomelter MHS 750/500	750	500
RO6020	Strikomelter MHS 1000/500	1000	500
RO6030	Strikomelter MHS 1000/750	1000	750

Número de artículo	Modelo	Capacidad [kg]	Capacidad de fusión [kg/h]
RO6040	Strikomelter MH 1500/1000	1500	1000
RO6050	Strikomelter MH 1500/1250	1500	1250
RO6060	Strikomelter MH 2000/1000	2000	1000
RO6070	Strikomelter MH 2000/1500	2000	1500
RO6080	Strikomelter MH I-N/T 2000/1000	2000	1000
RO6090	Strikomelter MH I-N/T 3000/1500	3000	1500
RO6100	Strikomelter MH I-N/T 3000/2000	3000	2000

#### Revestimientos refractarios de hornos

- Asesoramiento en la selección del material
- Eliminación del antiguo revestimiento manualmente y con máquinas
- Revestimiento de hornos con hormigón refractario o ladrillos
- Fabricación de encofrados (chimeneas, quemadores)
- Seguimiento del proceso de secado

#### Renovación de filtros, ollas y fregaderos de fundición

- Asesoramiento en la selección de materiales
- Retirada del antiguo revestimiento manualmente y con máquinas
- Revestimientos de hornos con hormigón refractario o ladrillos
- Fabricación de encofrados

### Renovación de filtros, ollas y fregaderos de fundición

- Supervisión del proceso de secado - para los productos más pequeños el proceso de secado tiene lugar en el taller (hasta 450°C)/li>

### Fabricación de diversos productos refractarios a petición de los clientes

- Fregaderos de fundición
- Filtros, ollas
- Cuñas, tapones, barreras
- Tapas y puertas de hornos

### Reparación y mantenimiento

- Horno de fundición
- Productos diversos

Plazo de entrega

a petición

Precio

a petición



