

Ricondizionamento del forno di fusione StrikoWestofen

StrikoMelter



Produttore :
partnership

Codice prodotto:
RO6010

Description

Articolo-Nr.	Modello	Capacità [kg]	capacità di fusione [kg/h]
RO6010	Fonditore MHS 750/500	750	500
RO6020	Stampo MHS 1000/500	1000	500
RO6030	Stampo MHS 1000/750	1000	750
RO6040	Stampo MH 1500/1000	1500	1000
RO6050	Stampo MH 1500/1250	1500	1250

Articolo-Nr.	Modello	Capacità [kg]	capacità di fusione [kg/h]
RO6060	Stampo MH 2000/1000	2000	1000
RO6070	Stampo MH 2000/1500	2000	1500
RO6080	Stampo MH I-N/T 2000/1000	2000	1000
RO6090	Stampo MH I-N/T 3000/1500	3000	1500
RO6100	Stampo MH I-N/T 3000/2000	3000	2000

Rivestimenti refrattari di forni

- Consulenza per la scelta del materiale
- Rimozione del vecchio rivestimento manualmente e con macchine
- Rivestimenti di forni con cemento refrattario o mattoni
- Produzione di casseforme (camini, bruciatori)
- Monitoraggio del processo di essiccazione

Ristrutturazione di filtri, pentole e lavandini di fonderia

- Consulenza sulla scelta del materiale
- Rimozione del vecchio rivestimento manualmente e con macchine
- Rivestimenti di forni con cemento refrattario o brickbetoni
- Produzione di casseforme
- Monitoraggio del processo di essiccazione - per i prodotti più piccoli l'essiccazione avviene in officina (fino a 450°C)/li>

Produzione di vari prodotti refrattari su richiesta del cliente

- Lavelli da fonderia
- Filtri, pentole

Produzione di vari prodotti refrattari su richiesta del cliente

- Cunei, tappi, barriere
- Coperchi e porte di forni

Riparazione e manutenzione

- Forno da fonderia
- Prodotti vari

Tempi di consegna

su richiesta

Prezzo

su richiesta



