

Капитальный ремонт


Image	Name	Product number	Description
	Восстановление главного каскада и сервоклапана MOOG RS2010	RS2010	Клапаны, поступившие для ремонта, подвергаются первичному осмотру для определени...
	Восстановление машины для литья под давлением с холодной камерой RKK9010	RKK9010	Восстановление машины для литья под давлением с холодной камерой Объем выполн...
	Восстановление машины для литья под давлением с горячей камерой RWK8010	RWK8010	Восстановление машины для литья под давлением с горячей камерой Объем выполне...

Image	Name	Product number	Description
	Восстановление машины для литья под давлением Frech DAW20 в горячей камере RWK8020	RWK8020	Восстановление машины горячего камерного литья под давлением Frech DAW 20 Объ...
	Восстановление машины для литья под давлением Frech DAW 50 в горячей камере RWK8030	RWK8030	Восстановление машины горячего камерного литья под давлением Frech DAW 50 Объ...
	Восстановление машины горячего литья под давлением Frech DAW 80 RWK8040	RWK8040	Восстановление машины горячего камерного литья под давлением Frech DAW 80 Объ...
	Восстановление дозировочной печи StrikoWestofen WESTOMAT RO4010	RO4010	Артикул Модель Вместимость [кг] RO4010 Westomat W 450 S 450 RO4020 West...



Image	Name	Product number	Description
	Восстановление плавильной печи StrikoWestofen StrikoMelter RO6010	RO6010	Артикул Модель вместимость [кг] производительность плавления [кг/ч] RO601...
	Восстановление плавильной печи StrikoWestofen StrikoMelter RO5010	RO5010	Артикул Модель вместимость [кг] производительность плавления [кг/ч] RO501...
	Восстановление тигельной печи Nabertherm RO7010	RO7010	Артикул Модель Ковш Вместимость [кг Al] RO7010 TB 80/12 BU 200 200 RO70...
	Восстановление машины для литья под низким давлением RND3010	RND3010	Конструкция - рама машины - Ремонт рамы машины - Замена подшипников -...

Image	Name	Productnum ber	Description
	Восстановление гравитационной литейной машины RKG2010	RKG2010	Конструкция - рама машины - Ремонт рамы машины - Замена подшипников -...